MICROCRE 研润光机

ICT-4 晶间腐蚀仪

产品资料摘要

型号 ICT-4 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

晶间腐蚀是金属局部腐蚀的一种，通常出现于不锈钢、铝合金、黄铜和镍基合金等材料中。





产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
名称	规格 | 单位 | 数量
加热器	四工位 | 套 | 1
控制器	带断水报警功能 | 套 | 1
烧杯	1000ml | 个 | 4
冷凝管装置	50#磨口*430 | 个 | 4
铁架台	铁杆L=60cm，铁板尺寸21cm*13cm | 套 | 4
烧瓶夹	长24cm，最大开口6.5cm | 个 | 8
十字夹	2.5cm，缩后总长度8cm | 个 | 8

参数项目	原站列示数值或说明
水管	6分5米送接头套装 | 套 | 1
喉箍	6-12 | 个 | 4
乳胶管	6mm*9mm | 包 | 1
镊子	30cm圆头 | 个 | 1
技术文件	（1）产品说明书1份（2）产品合格证1份
开关电源	DP3020(30V20A)-600W | 个 | 1
不锈钢量杯	1000ML | 个 | 1
鳄鱼夹测试线	1.5米长 | 根 | 1

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/ICT-4.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。